


القص البسيط

www.tomohna.com

التعريف: نقول على عارضة تحت تأثير قوتين متعاكستين و عمودية بالنسبة للخط المتوسط أنها معرضة للقص.




إجهادات القص: نفرض أن صفيحة ذات مقطع S في حائط يطبق عليها قوة قص إنطلاقاً من شفرة متحركة عمودية T تسمى بقوة مماسية فيحصل الانزلاق الجزيئي بفعل القوة المعاكسة (رد فعل) فيحدث القص.
يصبح الإجهاد كالتالي :

$$\tau = T/S$$

τ إجهاد مماسي
T القوة المماسية
S سطح المقطع

التشوهات :



تأخذ القطعة (العارضة) بين فكيين 1 و 2 الذين ينزلقان الواحد على الآخر في اختبار القص وعندما تزداد شدة القوى T ، يصبح المقطع ab في 'a'b' ويبيّن لنا اختبار القص العلاقة التي تربط القوة المماسية T (قوة القص)

وقيمة X Δ الانزلاق :

▶ **منطقة التشوهات المرنة :**
يبين أن الاختبار وجود علاقة تناسب بين قوة القص وقيمة الانزلاق Y . Δ

$T / \Delta Y =$ ثابت (قانون هوك) وبالتالي

في النقطة A نسمي قوة القص بقوة حد

$$\vec{F} = \vec{K} * \Delta Y$$

$$C_e = F_e / S_0$$

المرونة F_e ومنه نستخرج إجهاد حد المرونة \vec{G}_e .

ويتتج عنه مقاومة حد المرونة للانزلاق R_{eg}

$$\vec{R}_{eg} = \vec{F}_e / S_0$$

► المقياس العرضي للمرونة G (مقياس كولومب)

في منطقة المرونة تبين التجربة ان الزاوية γ صغيرة جدا ، إذا

$$Y = Tg Y = \Delta y / \Delta x$$


$$\rightarrow F = K / \Delta y \quad \text{و} \quad \tau = F/S \rightarrow \tau = K \Delta y / S = \Delta x \cdot K \Delta y / \Delta x \cdot S$$

$$\tau = K \Delta x / S = Y \cdot K \Delta y / S$$

$$\zeta = Y \cdot G$$

$$G = \zeta / Y$$

G هو المقياس العرضي للمرونة



بعض القيم ل G

- الصلب
- الزهر
- النحاس
- الألمنيوم

► منطقة التشويف اللدن:

$$\zeta = F_{maxi} / S$$

شروط المقاومة:

$$\zeta_{Maxi} = T / S = R_{pg} = R_{eg} / S$$

تركيب بركاب:

$$S = \pi d^2 / 4$$

$$R_{pg} = T / 2S$$

الخوبرة:

$$S = a \cdot b$$

$$R_{pg} = T / S$$

اللوبلق:

$$S = d \cdot p \cdot l$$

$$R_{pg} = T / S$$

البرشمة:

$$S = \pi d^2 / 4$$

$$R_{pg} = T / S$$

الترزيز:

$$S = \pi d^2 / 4$$

$$R_{pg} = T / S$$